

OBJECTIFS DE PERFORMANCES GENERAUX PAR ZONE

zones	Type et niveau d'aléa	Intensité des effets	Enjeux
R	R1	Thermique TF+, TF et F+ Surpression TF+, TF, F+, F et M+	22
	R2	Thermique TF+ à F+ Surpression F+ à fai	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18
B	B1	Thermique : M+ Surpression : M+et fai	22
	B2	Thermique : M+ et Fai Surpression : M et Fai	
	B3	Thermique : M+ et Fai Surpression : M et Fai	17, 19
	B4	Thermique : M+ et Fai Surpression : M+ et Fai	22
b	b1	Thermique : Fai Surpression : Fai	1,
	b2	Surpression : Fai	2, 3, 24
	b3	Surpression : Fai	11, 14, 22
	b4	Surpression : Fai	1, 11, 22, 23, 25
	b5	Fai	
		Cinétique lente.	