

DEMANDE AU CAS PAR CAS

Protection provisoire du cimetière colonial (site archéologique) des Raisins Clairs
sur la commune de Saint-François

LISTE DES ANNEXES

| | |
|---|-------------|
| Annexe 1 : Informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire | pages 12-13 |
| Annexe 2 : localisation sur fond IGN 1/25000e | page 14 |
| Annexe 3a : plan de localisation des photographies état existant | page 15 |
| Annexe 3b : photographies état existant | pages 16-18 |
| Annexe 4a : localisation travaux sur fond parcellaire (1:2000e) | page 19 |
| Annexe 4b : coupe schématique de principe des travaux projetés | page 20 |
| Annexe 4c : plan schématique des travaux projetés | page 21 |
| Annexe 4d : localisation sur photo de la localisation prévue des travaux côté "ouest" | page 22 |



DEMANDE AU CAS PAR CAS janvier 2016

Protection d'urgence du cimetière des Raisins Clairs sur la commune de Saint-François

ANNEXE 2. Plan 1/25000e - Localisation des travaux sur fond IGN1986

● projet


0 200 400 600 Mètres



Direction des affaires
culturelles de Guadeloupe



DEMANDE AU CAS PAR CAS janvier 2016
 Protection d'urgence du cimetière des Raisins Clairs sur la commune de Saint-François
 ANNEXE 3. Localisation des prises de vues (sur fond orthophoto **datant de 2010**)



0 25 Mètres

Direction des affaires culturelles de Guadeloupe



Cliché 1

*Vue générale vers l'est.
5 février 2015*

Le bas de plage est fortement engraisé (sur une largeur de 20 m)



Cliché 2

*Vue de détail, vers le nord-ouest
5 février 2015*

Le bas de plage est fortement engraisé et le talus d'érosion est bas et peu actif



Cliché 3

*Vue de détail au niveau du restaurant (est)
12 août 2015*

Le bas de plage se dégraisse et des sargasses commencent à se déposer



Cliché 4

*Vue vers l'ouest
12 août 2015*

Le bas de plage se dégraisse et des sargasses commencent à se déposer

DEMANDE AU CAS PAR CAS janvier 2016
Protection d'urgence du cimetière des Raisins Clairs sur la commune de Saint-François
ANNEXE 3. Photographies



Cliché 5

*Vue vers le nord-ouest (talus d'érosion)
29 août 2015 (après tempête Erika)
Le bas de plage s'est un peu ré-engraissé et les sargasses se déposent fortement*



Cliché 6


*Vue de détail, vers l'ouest
13 octobre 2015
Le bas de plage a totalement disparu et la mer attaque directement le talus.
On observe un très important dépôt de sargasses*




DEMANDE AU CAS PAR CAS janvier 2016
Protection d'urgence du cimetière des Raisins Clairs sur la commune de Saint-François
ANNEXE 4a. Plan 1/2000e - Localisation des travaux sur fond parcellaire et Orthophoto 2010 (RGE® IGN)

0 25 50 Mètres

Direction des affaires
culturelles de Guadeloupe



DEMANDE AU CAS PAR CAS Janvier 2016
 Protection d'urgence du cimetière des Raisins Clairs sur la commune de Saint-François
 ANNEXE 4b : coupe schématique de principe des travaux projetés




DEMANDE AU CAS PAR CAS janvier 2016
 Protection d'urgence du cimetière des Raisins Clairs sur la commune de Saint-François
 ANNEXE 4c. Plan des travaux (sur fond orthophoto **datant de 2010**)

-  position actuelle du talus
-  Zone du projet

0  25 Mètres

**Direction des affaires
culturelles de Guadeloupe**



Ce cliché permet de visualiser l'emplacement de la tranchée basse dans la zone la plus sensible vis-à-vis de la nidification des tortues (extrémité "ouest") :

- la partie "est" comporte un talus très abrupt de plus de 1 m de hauteur et n'est donc pas favorable à la nidification des tortues marines
- dans la partie "ouest" soit les 8 mètres situés en arrière plan sur la photo le talus est moins prononcé. C'est aussi la zone où se fera l'accès de l'engin de terrassement (tracto-pelle).

Dans la partie "est" de la zone de travaux (voir clichés annexe 3b) le talus vertical séparant le bas de plage et le haut de plage est encore plus marqué et mesure entre 1m et 1m70 de hauteur selon la saison. Cette zone "est" est donc encore moins favorable à la nidification des tortues.